

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Registrácia: Obchodný register OS Trnava, odd.: Sro, vložka č.143/T

IČO: 31 424 287, DIČ: 2020376303, IČ DPH: SK2020376303

Hviezdoslavova 477, 90501 Senica, tel.: 0346513031

e-mail: mpssenica@centrum.sk, mpssenica@mpssenica.sk, <http://mpssenica.sk>

Určené:

Mestské zastupiteľstvo v Senici

Štefánikova 1408/56

905 01 Senica

**Informatívna správa
o správe detských ihrísk
Mestským podnikom služieb spol. s r.o. v meste Senica**

Predkladá: Ing. Ján Bachura, riaditeľ

Vypracoval: Ing. Ivan Hatiar, technik poverený správou detských ihrísk

V Senici, dňa 12.09.2016

Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica (ďalej len MPS) má od 01.09.2015 vo svojej správe (v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní prevádzky detských ihrísk, aktuálne platnej v znení dodatku č.1 – ďalej len Zmluva) v meste Senica nasledovné počty detských ihrísk, v členení podľa typu zariadení ktoré sú na nich umiestnené:

I. Detské ihrisko so zariadením typu HAGS , v počte 15 kusov

II. Detské ihrisko pôvodné staršie, v počte 14 kusov

III. WORKOUTové ihrisko, v počte 1 kus

IV. DISCGOLFOVÉ ihrisko, v počte 1 kus

Zariadenia detských ihrísk HAGS, spravované v zmysle tejto zmluvy sú vo vlastníctve jednak mesta Senica a jednak MPS, discgolfové ihrisko je vlastníctvom MPS, vlastníkom ostatných ihrísk je mesto Senica.

Prevádzku detských ihrísk na Slovensku z hľadiska ich bezpečnosti a bezpečnej prevádzky podrobne deklarujú dve právne normy – označené ako EN 1176, a EN 1177.

Charakteristika stavu detských ihrísk v Senici – podľa platných noriem Slovenskej republiky (EN 1176, EN 1177) z hľadiska bezpečnosti a bezpečnej prevádzky

1. Východiskový stav k 01.09.2015, dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o prevádzke detských ihrísk a prevzatíu týchto zariadení do správy MPS.

Stav detských ihrísk (ďalej len DI) podľa slovenských noriem EN 1176. EN 1177 bol pre väčšinu detských ihrísk mesta Senica nevyhovujúci. Predovšetkým je potrebné poukázať na skutočnosť že DI typu HAGS nevyhovovali EN 1176 a EN1177 z dôvodu dlhodobozanedbanej pravidelnej ročnej kontroly, avšak DI staršieho typu (budované v 80-tych rokoch), kedy ešte neboli platné dnešné normy, tak z týchto ihrísk dnešnej platnej legislatívy nevyhovuje ani jedno.

K dátumu prevzatia DI do správy ani jedno detské ihrisko nemalo vykonanú pravidelnú ročnú kontrolu zameranú na zistenie aktuálneho technického stavu, zistenie závad a posúdenie bezpečnej prevádzky.

K dátumu prevzatia detských ihrísk do správy MPS neprevzal od mesta žiadnu predpísanú dokumentáciu o jednotlivých ihriskách. V oblasti certifikátov sme prevzali len niektoré, k detským ihriskám typu HAGS, avšak k ostatným detským ihriskám nie je žiadna dokumentácia ani certifikáty.

Ihneď po prevzatí DI do správy sme začali vypracovávať a kompletizovať potrebnú dokumentáciu k jednotlivým DI a pritom zisťovali aj ich aktuálny technický stav.

Na všetky DI typu HAGS sme zadali vypracovať pravidelnú ročnú kontrolu detských ihrísk typu HAGS, a to prostredníctvom firmy - **Štúdio-21 plus, s.r.o. Bratislava**, ktorej výsledok bol značne znepokojivý.

Táto kontrola, ktorá má byť vykonávaná pravidelne každý kalendárny rok bola teraz realizovaná až po 6-tich rokoch prevádzky a tomu žiaľ zodpovedali aj zistené výsledky.

Záznamy z kontroly obsahovali veľký počet závad – značný počet zariadení navrhujú vymeniť, u ďalších vykonať opravy, poprípade minimálne podopíňať výšku štrkových podlôží.

Na základe výsledku tejto kontroly, MPS – ako správca týchto ihrísk, objednal u dodávateľa náhradné zariadenia a zabezpečil odstránenie všetkých zistených závad, tak aby tieto ihriská boli schopné bezpečnej prevádzky.

Ku dňu vypracovania tejto správy spĺňajú všetky DI typu HAGS požiadavky stanovené normami pre ich bezpečnú prevádzku.

Druhú časť našej kontroly sme zamerali na detské ihriská staršieho typu, ktorých životnosť už presahuje aj 30 rokov. Stav týchto ihrísk je alarmujúci a preto si dovoľujeme Mesto Senica - ako vlastníka týchto ihrísk, na daný stav upozorniť.

Ani jedno z týchto zariadení (staršie detské ihriská) **nezodpovedá bezpečnej prevádzke podľa EN 1176 a EN 1177.**

Ani pri jednom z nich sme od mesta Senica pri podpise zmluvy neobdržali žiadnu dokumentáciu, žiadnu revíziu, žiaden certifikát alebo atest. Podložie všetkých týchto detských ihrísk je nevyhovujúce – v mnohých prípadoch nie je vlastne žiadne, ani v jednom prípade nie sú to podložia, ktoré by stlmili náraz pri dopade tak ako to vyžaduje norma EN 1176, EN 1177.

Tieto zariadenia dnes nevyhovujú žiadnej z existujúcich platných noriem, vo viacerých prípadoch sú pre deti nebezpečné o čom sme už vedenie mesta Senica informovali v podrobnej správe o stave detských ihrísk v meste Senica.

„ Legalizácia detských ihrísk “ v sebe zahŕňa získanie certifikátov o oprávnenosti ich prevádzkovania, t. z. po absolvovaní kontroly akreditovanou právnickou osobou, vrátane odstránenia pri kontrole zistených závad a následnej kontroly tohto stavu.

Je to však záležitosť veľmi nákladná a preto navrhujeme zvážiť, a aj z ekonomického hľadiska posúdiť oprávnenosť existencie všetkých momentálnych ihrísk, tzv. starších.

Bez ich pravidelných kontrol nie je možné ich prevádzkovať, riziko možných následkov v prípade nepriaznivej situácie je veľmi vysoké a dopady priam katastrofálne.

Z zmysle platných noriem (STN EN 1176 a STN EN 1177) je u všetkých detských ihrísk nutné vykonávať nasledovné druhy kontrol, s týmto obsahom:

Bežná vizuálna kontrola.

Počas tejto kontroly sa kontroluje celkový stav zariadení, najmä nedostatky, ktoré by mohli byť spôsobené vandalizmom. Takáto kontrola môže byť vykonaná prevádzkovateľom alebo osobami, ktoré on určí. Kontrola by mala byť zaevidovaná napr. v knihe detského ihriska alebo v inom písomnom dokumente. Dodávateľ zariadenia môže predložiť so zariadením zoznam možných rizikových prvkov, ktoré treba kontrolovať počas takejto kontroly. Frekvencia kontroly sa môže určiť aj v závislosti od frekvencie návštevnosti detí na detskom ihrisku. Avšak bez ohľadu na to sa odporúča, aby bola **vykonávaná raz na týždeň.**

Prevádzková kontrola.

Počas tejto kontroly sa vykonáva podrobnejšia inšpekcia vybavenia, predovšetkým opotrebovanie zariadení. Môže ju vykonať prevádzkovateľ alebo osoba, ktorú určí. Výsledky kontroly by mali byť zaevidované do dokumentácie spojennej so správou a údržbou detského ihriska. Odporúča sa, aby takáto kontrola bola **vykonávaná každé 1-3 mesiace.**

Ročná hlavná kontrola.

Túto kontrolu by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem.

Takúto kontrolu ponúkajú výrobcovia, dovozcovia a dodávatelia zariadení detských ihrísk, komerčné spoločnosti a organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou.

Všetky druhy kontrol by mali vykonávať odborne spôsobilé osoby s akreditačným osvedčením.

MPS spol. s r.o. takýchto zamestnancov nemá, výkon hlavnej ročnej kontroly a kontrolu stavu bezpečnosti preto zabezpečuje externe, prevádzkové kontroly vykonáva svojimi zamestnancami.

Vandalizmus na detských ihriskách v meste Senica

V súčasnosti sa Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica vo veľkej miere zaoberá aj takým fenoménom akým je vandalizmus na nami spravovaných detských ihriskách. Veľmi ťažko sa s týmto javom bojuje pretože zistiť páchatel'a takýchto skutkov ja takmer nemožné a ak áno tak by to musela byť len náhoda. Všetky naše závady, zistené a evidované na detských ihriskách, minimálne v 2/3 vykazujú známku vandalizmu produkovaného buď staršími deťmi, prípadne neprispôsobivou mládežou a vznikajú v prevažnej miere v nočnom období.

Jednoznačne môžeme potvrdiť, že závady nám nespôsobujú tí pre ktorých sú detské ihriská vybudované.

V prílohe Vám predkladáme iba krátku obrazovú dokumentáciu závad a poškodení, tak ako sme ich registrovali a zadokumentovali v období od jesene 2015, teda od nadobudnutia účinnosti zmluvy o správe detských ihrísk našou spoločnosťou.





Všetky tieto havarijné stavy a poškodenia zariadení jednotlivých detských ihrísk, ktoré sú zdokumentované na nižšie uvádzaných obrázkoch boli pracovníkmi našej spoločnosti operatívne odstránené.

Postupom času však vznikajú stále ďalšie poškodenia zariadení detských ihrísk, ktoré pravidelne mapujeme a riešime ich bezodkladné odstraňovanie.

2. Priebeh skutočností ktoré sa udiali do 31.07.2016

Pravidelne od podpisu zmluvy o správe DI uskutočňujeme hĺbkovú kontrolu všetkých ihrísk, ale kľúčovú pozornosť venujeme aktuálnemu stavu detských ihrísk z hľadiska ich funkčnej, ale hlavne bezpečnej prevádzky. Okrem hĺbkových kontrol vykonávame pravidelne mesačne kontrolu bezpečnosti ich prevádzky.

Raz za týždeň a to konkrétne každú stredu v týždni, vykonáva pracovníčka MPS kontrolu čistoty jednotlivých ihrísk a ich bezprostredného okolia, zbiera odpad a taktiež nahlasuje prípadné zistenie porušení ich jednotlivých súčastí.

U vybraných ihrísk sme v prázdninových mesiacoch túto frekvenciu zvýšili na 2x týždenne.

Na základe vypracovanej správy o závadách na DI typu HAGS sme objednali opravu a ich odstránenie prostredníctvom firmy **Štúdio-21 plus, s.r.o. Bratislava** a firmy **BELLCROFT s r.o. Senica**.

Závady na ostatných ihriskách, ktoré sme zistili po ich prevzatí v priebehu mesiaca septembra 2015 sme odstránili vlastnými pracovníkmi a všetky nové, priebežne nahlasované či priamo nami zisťované závady, odstraňujeme okamžite a stále.

O všetkých zistených závadách vedíme podrobnú evidenciu (pri každom DI osobitne), každé DI má založenú svoju vlastnú evidenciu kontrol a údržby.

U DI bez zariadení HAGS – ktorých prevádzka je aj tak sama o sebe finančne náročná navrhujeme mestu Senica zváženie či by nebolo vhodné niektoré z nich zrušiť, iné naopak – rozšíriť. Či už novými zariadeniami, alebo presunom z iných ihrísk, poprípade vytvorením úplne iného, nového typu detského ihriska.

Za MPS deklarujeme názor, že znížiť počet súčasných DI, koncentrovať ich do väčších celkov, s doplnením o nové, roku 2016 adekvátne komponenty, vrátane základného vybavenia pre „dozorujúcich“ rodičov, starých rodičov či súrodencov – je logické rozhodnutie a malo byť vo vedení mesta všestranne posúdené a podporené.

Ako jednu z možných eventualít predkladáme návrh realizácie malého dopravného detského ihriska.

Medzi obytnými domami na ulici S.Jurkoviča (č.1202,1203,1204 a 1206) sa pôvodne nachádzalo detské ihrisko (označené ako č.13 v systéme používanom MU a MPS), ktoré bolo k dnešnému dňu takmer odstránené. Zostali tu iba dve pieskoviská a dve váhadlové húpačky. V minulosti boli odstránené všetky staré (a nevyhovujúce) zariadenia, no zostali tu však jednotlivé asfaltové chodníčky ktoré pôvodne k týmto starým zariadeniam viedli..

MPS prichádza s návrhom – jedným zo spôsobov využitia tejto jestvujúcej siete chodníčkov, a to s možnosťou vybudovania malého dopravného ihriska.

Určitou snahou celej spoločnosti je v tejto dobe docieľiť u detí návyky z oblasti dopravnej štruktúry – poznávanie dopravných značiek ako aj samotné pohybovanie sa na verejných komunikáciách. Tento náš zámer s ktorým prichádzame, by pozostával vlastne zo 100 % využitia jestvujúcich asfaltových chodníčkov, ktoré by sa museli očistiť od nánosov zemin a trávy, a následne by sa na nich zrealizovalo horizontálne dopravné značenie. Na týchto „detských dopravných komunikáciách“ by mohli na svojich malých bicykloch, kolobežkách alebo trojkolkách deti jazdiť a tak by sa im začalo dostávať do povedomia napríklad aj základné dopravné značenie, značky samotné ale určite aj správny spôsob správania sa na cestách.

Všetky jestvujúce chodníčky v celom tomto areáli by boli označené aj zvislými detskými dopravnými značkami, ktoré by boli osadené pozdĺž týchto chodníčkov podľa určitého projektu dopravného značenia. Detské dopravné značky dosahujú výšku 70 cm a boli by osadené do betónu (aby sa nedali ukradnúť).

Pôvodné staré nevyhovujúce pieskoviská by sa zrušili a na ich miestach by sa vytvorili malé prístrešky na oddych pre matky s deťmi.

Návrh na zrušenie časti zariadení DI predložený vedeniu mesta na prejednanie vo výboroch

Dňa 18. mája 2016 bola za účelom zistenia skutkového stavu vykonaná obhliadka starých zariadení detských ihrísk s cieľom poznania ich skutkového technického stavu, jeho posúdenia a následne k príprave určitých návrhov na ich opravu, respektíve vyradenie a prípadnú postupnú likvidáciu.

Prehliadky sa zúčastnili:

Ing. Ivan Šteffek	- Mesto Senica
Ing. Ján Hurban	- Mesto Senica
JUDr. Gabriela Olejárová	- Mesto Senica
Ing. Ivan Hatiar	- MPS spol. s r.o. Senica

Komisia prešla nižšie uvedené detské ihriská na ktorých sa nachádzajú pieskoviská a zistila tento skutkový stav:

DI. č. 17 – pri OSBD, všetky zariadenia sú staré, nevyhovujúce a taktiež pieskovisko
Návrh: celé zariadenie odstrániť a pieskovisko zasypať

DI.č.6 – Hviezdoslavova ul. - v tejto časti je kombinované detské ihrisko nové – zariadenie typu HAGS a sú tam aj 3 zariadenia staré a nevyhovujúce pieskovisko.

Návrh: staré zariadenia odstrániť, pieskovisko zasypať hlinou a zatrávniť.

DI. č. 8 – Kalinčiakova ul. – celé ihrisko je nové, zariadenia typu HAGS, jedine nevyhovujúce je pieskovisko

Návrh: pieskovisko zasypať štrkom

DI na Kalinčiakovej ulici, pri obytnom dome č.301 – novoobjavené, staré zariadenie pieskovisko nevyhovujúce

Návrh: zo všetkých starých zariadení ponechať šmýkačku , koníky ostatné železné zariadenia/ kolotoč rebriny kovové preliezky /odstrániť

DI na Kalinčiakovej ulici, pri obytnom dome č.300 – novoobjavené, staré zariadenia a nevyhovujúce pieskovisko

Návrh: pieskovisko zasypať všetky staré zariadenia odstrániť.

DI.č.5 – Bottova ul. (pri lekární „U Martina“) – kompletne celé zariadenie staré, pieskovisko nevyhovujúce.

Návrh: zo starých zariadení ponechať šmýkačku, obsypať ju štrkom, ponechať koníky taktiež obsypa štrkom, ostatné staré zariadenia odstrániť.

DI.č. 19 – Hurbanova ul. (pri Teplici) – kompletne staré zariadenia.

Návrh: odstrániť všetky zariadenia . Pozemok možno využiť ako budúce parkovisko.

DI.č. 13 – ul. S. Jurkoviča, dve staré vahadlové húpačky a dve nevyhovujúce pieskoviská

Návrh: jedno pieskovisko dať do bezpečného stavu a druhé zasypať.

Dovezený nový piesok, vahadlové húpačky ponechať

DI.č.16 – ul. S. Jurkoviča - časť ihriska tvoria zariadenia typu HAGS a časť sú staré zariadenia. Pieskovisko je nevyhovujúce, dovezený nový piesok

Návrh: pieskovisko opraviť, staré zariadenia odstrániť /šmýkačka, kolotoč, koníky hojdačka/

DI.č. 24 – návrh: ponechať bezo zmeny, dosypať štrk pod zariadenia

DI.č. 25 – návrh: ponechať bezo zmeny, dosypať štrk pod zariadenia

DI.č.4 – Mudrochova ulica, (tzv. U-čko) medzi obytnými blokmi: pieskovisko nevyhovujúce

Návrh: zrušiť pieskovisko a zasypať zeminou

DI.č. 9 – mestská časť Kolónia, obsahuje jedno staré zariadenie – vahadlové húpačky, hojdačky typu HAGS a nevyhovujúce pieskovisko

Návrh: všetky zariadenia ponechať, vahadlové húpačky podsypať štrkom, dosypať piesok do pieskoviska

DI.č. 20 – Hurbanova ul (pri športovej hale) – obsahuje staré zariadenia

Návrh – celé ihrisko odstrániť

Po zistení skutkového stavu a posúdení navrhovaných riešení vo vedení Mestského úradu Senica, MPS spol. s r.o. nechala vypracovať cenovú kalkuláciu na celý objem navrhovaných prác, ktorý bol predložený zástupcom mesta Senica.

Zároveň doporučujeme na základe skutočnosti zistených pri obhliadke a pravdepodobnosti, že vznikne nutnosť posúdenia viacerých možných variant riešení, pred prijatím záväzného rozhodnutia zo strany mesta Senica prerokovať všetky do úvahy pripadajúce zmeny u detských ihrísk so zástupcami jednotlivých mestských obvodov, hlavne tam kde sa bude týkať konkrétne odstránenia niektorých zariadení

3. Návrh MPS na racionalizáciu štruktúry DI

Náš **návrh riešenia** je nasledovný: mesto Senica by sa malo postupne zbavovať všetkých týchto starých železných zariadení na detských ihriskách a nahrádzať ich niečím menším, novým z dreva alebo plastu tak, aby sme už dnes v meste nemali detské ihrisko nevyhovujúce pri každom druhom paneláku, ale snažiť sa vytvoriť viac takých ihrísk ako máme pred múzeom L. Novomeského. Samozrejme - v menšom rozsahu, ale z viacerými typmi zariadení. Viaceré detské ihriská sa dajú zlúčiť a vytvoria tak niečo zaujímavé aj pre deti aj pre rodičov.

Overovali sme si - návštevnosť matiek s deťmi na týchto starých ihriskách je minimálna.

Pri posudzovaní aktuálneho stavu detských ihrísk by sme radi poukázali aj na ten fakt, že takzvaných detských ihrísk je momentálne v meste Senica ozaj veľa, a asi by bolo zmysluplné vykonať ich určitú optimalizáciu a koncentráciu.

Výraz „takzvaných“ používame z toho titulu, že **definícia detského ihriska** konštatuje, že „**Detské ihrisko**“ je zoskupenie viacerých detských zariadení rôznych typov na jednom mieste slúžiace pre aktivity detí rôzneho veku.

Navyše, je úplne prirodzené, že takéto detské ihrisko by malo byť vybavené aj lavičkami, aby si rodičia mali kde sadnúť a pohodlne pozorovať svoje hrajúce sa deti.

Dovoľujem si predložiť niektoré návrhy, spolu s poukázaním na realitu súčasného stavu.

V súčasnosti máme napríklad dve detské ihriská vedľa seba na sídlisku Sotina S.Jurkoviča DI.č.13 a DI.č.16. DI.č.16 je nové vybudované

DI.č.13 navrhujeme zrušiť pretože ostalo na ňom len jedna železná húpačka a dve staré nefunkčné pieskoviská.



Detské ihrisko č. 13, ostali tu už len dve nevyhovujúce pieskoviská jedna železná húpačka

Detské ihrisko č. 16 – sídl. S. Jurkoviča, sa nachádza hneď vedľa detského ihriska č.13.

Aj toto detské ihrisko č.16 je hybrid kde sú umiestnené zariadenia typu HAGS spolu so starými železnými zariadeniami, ktoré sú nevyhovujúce



Detské ihrisko č. 12 (ul. SNP)

Oproti cez ulicu SNP na druhej strane máme DI.č.1, typu HGS.

Na tomto ihrisku nie je ani lavička pre mamičky je to proste iba trojhojdačka typu HGS.

Väčší účel by splnila keby bola premiestnená na DI.č.1



Detské ihrisko č. 17 – staré ihrisko - pri (OSBD)
absolútne nezodpovedá EN 1176, EN 1177 – tvorí ho stará drevená konštrukcia, chýba požadované podložie, celkový stav je nevyhovujúci.



Detské ihrisko č. 15 Bottova ul., za budovou pošty, oproti Lekárni u Martina



Toto detské ihrisko taktiež nevyhovuje bezpečnej prevádzke, obsahuje v sebe staré železné zariadenia bez akéhokoľvek podložia na utlmenie nárazu, šmýkačka je a pritom nesmie byť zaústená do pieskoviska.

Toto je len časť problémov na, ktoré si (ako správca, ako právnická osoba zodpovedná za prevádzku detských ihrísk) dovoľujeme vlastníka detských ihrísk v meste Senica – Mesto Senica, upozorniť. Prevádzkovateľ detských ihrísk - MPS spol. s r.o. Senica sa na Mesto Senica touto cestou obracia so žiadosťou o zaujatie stanoviska k vyššie uvedeným skutočnostiam. MPS spol. s r.o. Senica nemá finančné prostriedky na odstránenie tohto nevyhovujúceho stavu, z mesačného zazmluvneného príjmu 500 eur nie je možnú situáciu bez pomoci mesta sanovať.

Pre prehľad a názornosť uvádzame prehľad detských ihrísk prevádzkovaných MPS obsahujúcich zariadenia typu HAGS a prehľad detských ihrísk so starším zariadením.

**Detské ihriska prevádzkované Mestským podnikom služieb, spol. r.o.
obsahujúce zariadenia typu HAGS /švédsky výrobca/**

1 - Hollého ul.	- / za Mestským úradom/
2 - Hollého ul.	- / za súkromnou školou/
3 - Vajanského ul	- / oproti cintorínu/
4 - ul. J. Mudrocha	- / Sotiná/ U-čko
5 - Sotinská ul.	- /oproti poliklinike/
6 - Hviezdoslavova ul.	- / medzi 3 a 4 panelovým domom/
7 - Robotnícka	- / oproti budove Službytu/
8 - Palárikova – Kalinčiakova	- / staré sídlisko/
10 – L. Svobodu	- / pri obytnom dome č.1359 Sotiná/
11 - mestský park	- / pri soche L. Novomeského/
12 - ul. SNP	- / pri zdravotnej poisťovni/
14 - IBV Záhrady	- / ul. Jablňová /
16 - ul. S. Jurkoviča	- /pri zimnom štadióne/
21 - ul. Robotnícka II.	- / pri Ázijskom bistre/
23 - ul. J. Kráľa	- / za Daňovým úradom/

**Detské ihriska prevádzkované Mestským podnikom služieb, spol. s r.o.
obsahujúce zariadenia staršieho typu (bez certifikátov,bez dokumentácie)**

2 - Hollého ul.	- /za súkromnou strednou školou/
6 - Hviezdoslavova ul.	- /medzi domami č.470 a č.471/
9 - sídl. Kolónia	- /oproti RÚVZ v Senici, tzv. Hygiena/
13 - ul. S. Jurkoviča	- /sídl. Sotiná pri zimnom štadióne/
15 - Bottova ul.	- /za budovou pošty/
16 - ul. S. Jurkoviča	- /pri zimnom štadióne/
17 - ul. Hollého	- /pri OSBD/
19 - ul. Hurbanova	- /pri potoku Teplica/
20 - ul. Hurbanova	- /pri športovej hale/
22 - ul. Robotnícka III.	- /za budovou Jednoty/
24 - ul. L. Novomeského	- /Sotiná - obytný dom č.1212/
25 - ul. L. Novomeského	- /Sotiná - obytný dom č. 1214/
26 - ul. Palárikova	- /staré sídlisko reštaurácia KORUNA/
27 - ul. Sv. Cyrila a Metoda	- /pri bytovom dome č.2873/

Koncepcia rozmiestnenia a možná optimalizácia stavu a počtu DI.

MPS spol. s r.o. ako správca detských ihrísk v meste Senica navrhuje vypracovať odborníkom v danej problematike návrh koncepcie rozmiestnenia DI. Do daného materiálu by bolo vhodné zakomponovať aj postupné obmeny starých DI s ich odstránením a nahradením niečím novým. Mesto by malo mať viacero centrálnych DI tak ako je to pred múzeom L.N. Na toto detské ihrisko sa chodia hrať deti so svojimi mamičkami aj zo vzdialenejšej časti sídliska Sotina a pri tom majú pred domom tiež ihrisko. Proste jediné detské ihrisko, ktoré spĺňa určitú kvalitu je práve DI č.11 pred L.N. Na sídlisku v Sotinej je viacero takých miest kde by sadalo vybudovať detské ihrisko pre viacero blokov avšak takéto ihrisko by už malo spĺňať určitú kvalitu a pestrosť.

Dnes máme vybudované nové DI č.1 za Mestským úradom a pritom iba za miestnou komunikáciou ul. SNP máme DI č.12 čo je v podstate iba jedna trojhúpačka.

Mesto musí začať presadzovať teóriu, že na DI si možno bude treba aj niekoľko 100 metrov zájsť. Nie je možné aby pred každým panelákom bolo DI alebo len osamelá hojdačka

Bolo by potrebné vytvoriť aspoň 4 centrálnejšie detské ihriská ktoré by sa dovybavili ešte pridaním niektorých hracích zariadení a tieto centrálna ihriská vytvoriť aj podľa rozmiestnenia mladých rodín s deťmi.

Návrh možného umiestnenia centrálnych DI

- DI č. 11 - múzeum L.N.
- DI v časti /Sotiná L. Novomeského - obytný dom č.1210,1212, 1214 ,1216
- DI č.8 - Palárikova –Kalinčiakova - staré sídlisko
- DI č.1 - Hollého za Mestským úradom

Všetky tieto opatrenia musia byť podložené finančnými prostriedkami a preto by bolo vhodné na základe takto vypracovanej koncepcie prijať určitý úzus a vyčleniť každoročne z rozpočtu mesta finančné prostriedky na postupnú realizáciu záverov koncepcie rozmiestnenia DI v meste Senica.