

MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Zápisnica z obhliadky technického stavu Lávky cez potok Teplica

Dňa 30.06.2021 bola vykonaná kontrola technického stavu lávky cez potok Teplica v meste Senica pri supermarketе Lidl.

Lávka je tvorená oceľovou priečadovou konštrukciou, ktorá je osadená na železobetónových podperách, ktoré sú založené na betónových základových pätkách. Mostovka lávky je tvorená mostovkovým plechom, vystužená systémom pozdlžníkov a priečnikov. Plech mostovky je po celej ploche vystužený pozdlžnymi výstuhami - „L“ profil. Mostný zvršok mostovky je vyhotovený z liateho asfaltu. V spodnej časti priečadovej konštrukcie lávky sa nachádzajú rozvody inžinierskych sietí uložené v oceľových chráničkách.



Počas prevádzky oceľovej lávky pravdepodobne v zimnom období z dôvodu používania kuchynskej soli dochádzalo ku korózii konštrukcie mostovky. Začali sa vytvárať prieplavy na mostnom zvršku lávky z liateho asfaltu. Po odstránení liateho asfaltu je viditeľné, že príčinou narušenia pochôdznej vrstvy lávky je celkové prehrdzavenie mostovkového plechu.



Okrem predmetného plechu sú koróziou poškodené aj subtilne vystužujúce časti mostovky tvorené oceľovými pozdĺžnikmi, priečnikmi a celková oceľová priečadová konštrukcia.



Po obhliadke a zdokumentovaní havarijného stavu bola prevádzka predmetnej lávky uzatvorená.

Z dôvodu zabezpečenie opäťovnej prevádzky je potrebné vykonať jej kompletную havárijnú opravu.

Predkladá: Ing. Ivan Šteffek
vedúci oddelenia VŽPaD

V Senici 30.06.2021



Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta

